### FICHA TÉCNICA

Edición: 28/3/00 Últ.revisión: 21/8/06



### **PRODUCTO**

### SUPERBARRA REPARADORA METAL

# PRESENTACIONES Refs. SAP

Barrita concéntrica de 52g 505026

### **Descripción**

"Reparador metal" es una masilla epoxi preparada para ser trabajada con las manos, con una densidad similar al metal y que, una vez curada, pasa a integrarse en el objeto de metal que estaba siendo reparado. Una vez endurecida la superbarra puede ser lijada y trabajada como si se tratara de metal.



### **Características**

**Aspecto:** Barra con dos secciones concéntricas de colores distintos, una de las secciones es la resina y la otra el catalizador, al amasar se unen ambas secciones.

**Resistencia a la cizalla:** (sobre probeta de acero) 35 Kg/cm<sup>2</sup>

**Resistencia a la compresión:** superior a 840 Kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a la temperatura: -30 a 180°C.

**Resistencia química:** Resiste el contacto con hidrocarburos, cetonas, ésteres, alcoholes, agua y soluciones diluidas de ácidos

v bases.

Resistencia eléctrica: 30 Gigaohms

**Dureza Shöre D: 85** 

Pot life (20°C): 5 a 7 minutos

**Tiempo de endurecimiento:** 5 minutos **Tiempo para resistencia máxima:** 10 horas

### **Aplicaciones**

- Reparar, reconstruir o restaurar cualquier tipo de objeto fabricado con metales, incluso tuberías o rieles.
- Rellenar agujeros de tuercas y tornillos.
- Reparación, montaje o restauración de frigoríficos, techos de aluminio, tangues, moldes...
- Montaje de equipamiento marino.
- Montaje de prototipos.
- Aplicación interior o exterior.

## FICHA TÉCNICA

Edición: 28/3/00 Últ.revisión: 21/8/06



#### **Modo de Empleo**

- 1. Para garantizar una máxima adhesión las superficies deben encontrarse limpias, secas y libres de materiales sueltos (polvo, serrín...). Un proceso previo de lijado o arenado seguido de un desengrasado mejorará notablemente la adherencia.
- 2. Cortar la cantidad de masilla deseada.
- 3. Amasar durante 1 minuto con los dedos hasta obtener una masa de color uniforme
- 4. Si la mezcla es complicada, atemperar ligeramente el material (25 °C).
- 5. Aplicar sobre la superficie a reparar después de, como máximo, 2 minutos de mezcla. En caso de tener que rellenar cavidades nos podemos ayudar mediante cualquier tipo de herramienta metálica humedecida en agua limpia.
- 6. Para conseguir un acabado con liso, frotar con la mano humedecida en agua antes que el material endurezca completamente.

Tras 5 o 10 minutos de su aplicación, "reparador metal" endurece como el metal y comienza a tomar una gran fuerza de adherencia. A los 60 minutos el material puede ser incluso arenado.

### Disolución y limpieza

Para la limpieza de las manos se recomienda proceder a la misma antes de la solidificación de la resina mediante agua caliente y jabón líquido.

El exceso de adhesivo se debe limpiar una vez endurecido mediante procedimientos mecánicos.

### **Almacenaje**

En condiciones normales de almacenamiento ( temperatura entre 15 y 25 °C ), no expuesta a la luz solar directa y en su envase original la vida del producto es superior a 2 años.

### **Seguridad**

Este producto contiene resina epoxi. Irritante.

Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

# FICHA TÉCNICA

Edición: 28/3/00 Últ.revisión: 21/8/06



Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.